

CHICCO OASYS I-SIZE FOTELIK SAMOCHODOWY - DOBROWOLNY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA



Chicco ogłasza niniejszym dobrowolny program wymiany dotyczący fotelika samochodowego Oasys i-Size, dystrybuowanego między 27 września 2018 r. a 4 kwietnia 2019 r.

Produkt (Oasys i-Size, kod 79598 i kod 79133) można łatwo zidentyfikować po etykiecie (A) umieszczonej pod fotelikiem, numerze homologacji (B) 000016 i numerze seryjnym (C).

Program dotyczy wyłącznie fotelików samochodowych Chicco Oasys i-Size o numerze seryjnym od 00008139 do 00013590, wyposażonych w zaznaczony powyżej rodzaj klamry (patrz zdjęcie).

Program nie dotyczy fotelików Chicco Oasys 0+ i Chicco Oasys i-Size wyposażonych w inne klamry upręży.

Podczas testu dynamicznego przeprowadzonego w ADAC przez ICRT International Consumer Research and Testing, zaobserwowano uszkodzenie elementu systemu upręży.

Test został przeprowadzony przy prędkości i obciążeniach przekraczających wymagania bezpieczeństwa ustalone przez Rozporządzenie Europejskie.

Chicco Oasys i-Size spełnia najsurowsze i najnowsze obowiązujące w Europie regulacje bezpieczeństwa (EKG ONZ R129, znana jako regulacja i-Size), zatem zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i może być stosowany do bezpiecznego transportu niemowląt.

Marka Chicco, która zawsze stara się spełniać, a nawet przekraczać najwyższe standardy jakości i oczekiwania Klientów, zaprasza osoby posiadające produkt do skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta (kontakt: <https://www.chicco-service.pl/kontakt/>), aby otrzymać bezpłatną część zamienną, która poprawi bezpieczeństwo produktu.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tym programem.

