


AVISO DE SEGURIDAD PARA LOS CONSUMIDORES

Sabelt, empresa líder en la industria de la seguridad del niño ha señalado que uno de sus modelos específicos de hebilla utilizados en los sistemas de retención para niños pueden tener un defecto de fabricación, lo que podría dar lugar a un problema de seguridad debido a la eficacia de retención se vería reducido en caso de un accidente.

Varios fabricantes han utilizado esta hebilla en sus sistemas de retención para niños, que se han vendido solo (por ejemplo, butacas de seguridad) o como parte de sistemas de transporte (por ejemplo, coches sistema duos o tríos).



Aunque no ha habido ningún informe de un accidente en el mercado y, a pesar de la muy baja tasa de defectos detectados, como medida de precaución y en consonancia con la misión de Chicco para garantizar siempre la seguridad del niño, invitamos a los usuarios de Butacas Chicco Auto-Fix y Síntesis , equipados con la hebilla antes mencionada, por favor consultar los siguientes sitios web:



Esto ayudará a cualquier propietario para comprobar si el modelo que usted posee, esta alcanzado por este desperfecto y para obtener instrucciones sobre el uso seguro del producto. Nota: Sólo los productos equipados con la hebilla mencionada anteriormente están involucrados. Todos los demás modelos de hebillas y todos los demás modelos de Butacas de seguridad CHICCO no están involucrados.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que hayamos causado a usted.

Para más información puede comunicarse con nuestro centro de Atención al Cliente al 0810-888-2442 o al ar.atencionalcliente@artsana.com o en nuestra web: www.chicco.com.ar