


AVVISO DI SICUREZZA PER I CONSUMATORI

Sabelt, azienda leader nel settore della sicurezza auto, ha rilevato che un suo specifico modello di fibbia, impiegato nei sistemi di trasporto in auto per bambini, potrebbe presentare in alcuni casi una potenziale anomalia di produzione tale da ridurre la capacità di ritenuta, con conseguente rischio per la sicurezza in caso di incidente.

Diversi produttori di sistemi di sicurezza auto per bambini hanno utilizzato questa fibbia su alcuni loro modelli, venduti singolarmente o all'interno di sistemi modulari (passeggino / seggiolino auto / navicella auto).



Nonostante ad oggi non siano pervenute segnalazioni di incidenti dal mercato e la possibilità di malfunzionamento della fibbia sia estremamente ridotta, Chicco, a scopo precauzionale ed in linea con la propria missione di garantire sempre la sicurezza dei bambini, invita i possessori delle poltroncine Chicco Auto-Fix e Chicco Synthesis equipaggiate con la fibbia sopra illustrata a prendere immediata visione delle importanti informazioni pubblicate sui siti:

www.qualitycontrol.sabelt.com

o



www.chicco.com

dove sarà possibile verificare **se il proprio prodotto è coinvolto ed ottenere tutte le informazioni per un utilizzo sicuro dello stesso.**

Attenzione: solo i prodotti equipaggiati con la fibbia sopra illustrata sono coinvolti. Tutti gli altri modelli di fibbie e tutti gli altri sistemi di ritenuta auto Chicco non sono coinvolti.

Ci scusiamo per il disagio arrecato.