


# AVISO DE SEGURIDAD PARA LOS CONSUMIDORES

**Sabelt**, compañía líder en la industria de la seguridad infantil ha descubierto que un modelo específico de sus hebillas, utilizado en los sistemas de retención infantil, ha podido sufrir un defecto de fabricación que puede llevar a un problema de seguridad debido a una posible reducción de la capacidad de retención de dicha hebilla en el caso de accidente

Varios fabricantes han utilizado esta hebilla en sus Sistemas de Retención Infantil, como parte de un producto modular (como por ejemplo, sillas de paseo con silla de auto incluida o Tríos)



Aunque no se ha reportado ningún caso de fallo de la hebilla desde el mercado y a pesar del bajo ratio de hebillas defectuosas, como medida preventiva y en línea con la misión de Chicco de garantizar siempre la seguridad de los niños, invitamos a los consumidores que tengan una silla de auto Chicco Auto-Fix o Chicco Synthesis con la hebilla que se muestra en la imagen superior a visitar de inmediato cualquiera de las siguientes páginas Web:

[www.qualitycontrol.sabelt.com](http://www.qualitycontrol.sabelt.com)

o



[www.chicco.com](http://www.chicco.com)

Encontrarán asistencia para verificar **si su modelo está fabricado con esta hebilla e instrucciones para un uso seguro del producto.**

Nota: Únicamente los productos que incluyen la hebilla que se muestra en la imagen superior están involucrados. Todos los demás modelos de hebilla y el resto de Sistemas de Retención Infantil de Chicco no están involucrados

*Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que hayamos podido causarle*