

CHICCO OASYS I-SIZE AUTOKINDERSITZ – FREIWILLIGER AUSTAUSCH EINER KOMPONENTE



Chicco kündigt hiermit einen freiwilligen Austausch an, der möglicherweise die Autokindersitze Oasys i-Size betrifft, die vom 27. September 2018 bis 4. April 2019 ausgeliefert wurden.

Das Produkt (Oasys i-Size, mit den Artikelnummern 79598 und 79133) kann sehr einfach identifiziert werden: anhand des Aufklebers (A) unter dem Sitz, auf dem die Zulassungsnummer (B) 000016 und die Seriennummer (C) zu finden sind.

Nur Chicco Oasys i-Size Autokindersitze mit den Seriennummern von 00008139 bis 00013590, und mit einer Gurtschnalle analog dem angehängten Bild sind vom Austausch betroffen.

Chicco Oasys 0+ und Chicco Oasys i-Size mit anderen Gurtschlössern sind NICHT von diesem Austausch betroffen.

Während eines Crash Tests, durchgeführt vom ADAC und ICTR (International Consumer Research Organisation), wurde ein Bruch dieses Gurtschlössers festgestellt.

Der Test wurde mit einer Geschwindigkeit und Belastung durchgeführt, die die Sicherheitsstandards der entsprechenden Europäischen Verordnung überschreiten.

Chicco Oasys i-Size erfüllt die strengsten und aktuellsten geltenden europäischen Sicherheitsvorschriften (UN ECE R129, bekannt als i-Size-Verordnung) und gewährleistet daher ein hohes Sicherheitsniveau und kann für den sicheren Transport von Babys verwendet werden.

Chicco ist stets bestrebt, die höchsten Qualitätsstandards und Kundenerwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Die Verwender des Produkts werden aufgefordert, sich an den Kundendienst (Kontakt: <https://www.chicco.com/en/contact.html>) zu wenden, um das entsprechende Ersatzteil kostenlos zu erhalten, das die Produktsicherheit verbessert.

Wir entschuldigen uns für die durch diesen Austausch verursachten Unannehmlichkeiten.

